
Llistats




Es tracta de lligaments formats per dos o més lligaments simples, que formen sobre la superfície del teixit l'efecte de llistes o franges.

Llistats (Lligaments compostos)


Es poden formar per ordit, formant franges sobre tota la longitud del teixit, o per trama, on es formen llistes que van en direcció de l'amplada del teixit.




Exemple:




Aquest lligament llistat està compost per
nents pesos.





3e[1] b:1,3 **1e3 b: 3,1**

Entre els dos lligaments de cadascuna de les franges convé que hi hagi oposició total de prencs i deixos en els punts de contacte. A la imatge de sota s'han marcat en vermell totes les fronteres i es pot comprovar que en aquestes zones els prencs es toquen amb deixos i viceversa.



Característiques del lligament:

Aquests lligaments acostumen a tenir cursos força grans, ja que normalment convé que les llistes o franges

Un dels lligaments més coneguts d'aquests tipus són les espigues.

Font: https://texwiki.net/textil/displaycontent/ca_llistats

Entrat el 05 de maig de 2023 per Albert Pérez Monfort

Versió creada per: Albert Pérez Monfort

Autora: Romina Alejandra Masuck Sincovich
Traducció per: Albert Pérez Monfort