
Listados




Se trata de ligamentos formados por dos o más ligamentos simples, que forman sobre la superficie del tejido el efecto de listas o franjas.

Listados (Ligamento compuesto)


Se pueden formar por urdimbre, formando franjas sobre toda la longitud del tejido, o por trama, donde se forman listas que van en dirección de la anchura del tejido.




Ejemplo:




Este ligamento listado está compuesto
erentes espesores.





3e[1] b:1,3 **1e3 b: 3,1**

Entre los dos ligamentos de cada una de las franjas conviene que haya oposición total de tomos y dejos en los puntos de contacto. En la imagen sí han marcado en rojo todas las fronteras y se puede comprobar que en estas zonas los tomos se tocan con dejos y viceversa.



Características del ligamento:

Estos ligamentos acostumbran a tener cursos bastante grandes, puesto que normalmente conviene que las

Uno de los ligamentos más conocidos de este tipo son las espigas.

Font: https://texwiki.net/textil/displaycontent/es_listados

Entrado el 05 de mayo de 2023 por Romina Alejandra Masuck Sincovich

Versión creada por: Romina Alejandra Masuck Sincovich

Autora: Romina Alejandra Masuck Sincovich