

Radiats per oposició



S'aconsegueix partint d'un lligament simple o d'un motiu determinat, al qual se'l dibuixa quatre vegades modificant-lo a partir de l'oposició dels prencs i dels deixos.


Radiats per oposició (Lligaments compostos)

Els radiats per oposició són lligaments quadrats. S'obtenen a partir de motius també quadrats que es fan girar al voltant d'un punt de gir imaginari de manera que en cada gir el lligament ha fet l'oposició total de deixos i prencs. És a dir, el que abans eren prencs, després del gir són deixos i a l'inrevés.




Exemple:

A partir del motiu...



fent-lo girar al voltant del seu angle superior dret i amb oposició total dels prencs i els deixos, s'obté el lligament radiat següent:






Enunciat general:

Normalment, no tenen un enunciat general i només se'n dona el curs en format dibuix.

Característiques del lligament:

Altres exemples de lligaments radiats són:



Aquest darrer lligament rep el nom de falsa gasa de volta, per la similitud a la gasa de volta que queda en els teixits resultants.

